



Nedostatky na ktoré upozorňujeme našich klientov pri opakovaných úradných skúškach výťahov

- Neaktuálna technická dokumentácia skutočného vyhotovenia
- Neúplná technická dokumentácia
- Znečistené celé zariadenie výťahu
- Je odpojená stanica č. 1
- Nástupište v suteréne nemá predpísanú úroveň osvetlenia
- Podlaha nástupišťa nie je rovná

Kabína

- Nízka úroveň osvetlenia v kabíne - nedosahuje požadovanú hodnotu
- Chýba označenie nosnosti v kabíne
- V kabíne chýba štítok s identifikačnými údajmi výťahu
- Na jednom krídle kabínových dverí chýba chápadlo
- Vetracie otvory v kabíne nie sú zakryté mriežkou
- Nie je možná kontrola prítomnosti kabíny
- Tlačidlo zvončeka je nesprávnej farby, alebo chýba
- Nefunkčná zvuková signalizácia (zvonček)
- Nesvieti signálne svetlo preťaženia
- Na ovládačovej kombinácii v kabíne poškodené tlačidlo P
- Nezoradená pohyblivá podlaha kabíny
- Nepresnosť zastavovania kabíny
- Nezoradené kabínové dvere
- Nefunkčná reverzácia dverí
- Vyradený vypínač otvárania kabínových dverí
- Nezoradený spínač otvárania kabínových dverí
- Priehľadové okienka nemajú číre sklá
- Uvoľnená horná časť olemovania vstupného otvoru do kabíny
- Opotrebené kĺzne vložky vedenia kabíny
- Chýba pružina vahadla lán
- Medzera medzi dvernými krídlami nevyhovuje



Šachta, priehlbňa a šachtové dvere

- Horná hrana kabíny pri dojazde do stanice zachytáva o konštrukciu šachty
- Pod stanicou „P“ kabína zachytáva o čelnú stenu šachty
- Chýba očíslovanie staníc na dverách z vnútornej strany
- Na stanici „P“ dvere nie sú vo zvislici s čelnou stenou šachty
- Nezoradený samozatvárací mechanizmus dverí
- Nesprávne zoradená uzávierka dvier
- Poškodený kryt otvoru dvernej uzávierky
- Poškodená dverná uzávierka
- Posunutú šachtovú dvere mimo os, následkom čoho je medzera medzi rámom kabíny a šachtou
- Nedostatočný kontakt dverného spínača so šachtovými dvermi
- Čelná stena šachty má odchýlku od zvislice viac ako stanovuje norma (odtrhnutý plech)
- Posunutú krycie plechy na čelnej stene, čím sa vytvoril otvor
- Chýbajú krycie plechy zárubní, alebo nelícujú
- Medzera na boku medzi čelnou stenou šachty a kabínou je viac ako 25 mm
- Chýba označenie nosnosti na dverách šachty
- Skorodovaná konštrukcia dverí
- Poškodené pletivo na stene šachty
- Poškodené – prasknuté sklo ohradenia šachty
- Ohradenie šachty nezodpovedá požiadavkám
- Poškodené/uvoľnené sklá na dverách
- Neodborne upravená spodná časť dverí (odrezaním), čím je vytvorená veľká medzera do šachty
- Nesvieti signálne svetlo v stanici
- Zámok dverí sa zasekáva
- Chýbajú kryty otvorov pre núdzové otvorenie dverného uzáveru
- Uvoľnená skrutka upnutia vodítka
- Nevyhovujúca poloha závažia obmedzovača rýchlosti
- Chýba pridržiavací magnet v ráme šachtových dverí
- Použitý druh dverného uzáveru nie je rovnaký vo všetkých staniaciach
- Prevádzkové zastavovacie zariadenie nie je zoradené



- Šachtové dvere pevnosťou nezodpovedajú požiadavke
- Nefunkčný privolávač v stanici
- Nie je vykonané ohradenie vyvažovacieho závažia
- V priehlbni nie je vytvorený bezpečnostný priestor
- Nesprávne namontovaná konštrukcia zachytávačov
- Nebezpečný priestor o šírke väčšej ako 300 mm bez použitia zábradlia
- Pod prahom kabínových dverí chýba ochranná prahová doska

Strojovňa

- Zariadenie nemá hlavný vypínač
- Nesprávne zapojené osvetlenie šachty (je zapojené za pôvodným hlavným vypínačom starého výťahu)
- V strojovni nie je prevedené olemovanie otvorov okolo lán
- V strojovni nie je obvodová schéma
- Ulomená kľučka z vnútornej strany dverí strojovne
- Neporiadok v strojovni výťahu
- V strojovni výťahu nie je dodržaná min. úroveň osvetlenia a nevhodné umiestnenie osvetľovacieho telesa
- Nebola predložená celková dispozícia zariadenia
- Nezoradený dorazový kolík mechanizmu koncového vypínača
- Nesprávne zoradené zastavovacie pásma koncového vypínania
- Nesprávne nastavená dolná poloha koncového vypínača zdvihu
- Nevyhovujúci prístup do strojovne
- Káblový kryt na podlahe strojovne nie je označený výstražným náterom
- V strojovni výťahu sa nachádzajú predmety nesúvisiace s výťahom a jeho zariadeniami
- Neoznačené vodiče v rozvádzači zariadenia
- Označenie ovládacích prístrojov v strojovni nie je v slovenčine
- Nefunkčný systém kontroly núdzového vyslobodenia
- Nefunkčná kontrola zaťaženia kabíny
- Nefunkčný systém núdzovej signalizácie
- Voľné skrutkové spoje na kladniciach
- Nebola preukázaná pevnosť podlahy priehlbne na požadovanú pevnosť 5000 N/m², vzhľadom na prístupné priestory pod šachtou